



# ROSHAWA

## কারখানায় দূর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমূহ।

\*কারখানায় তুলা আনলোড করতে গিয়ে বেল পড়ে আহত হওয়ার সম্ভবনা আছে।

বিধায় সেফটি গার্ড ব্যবহার করি এবং অযাযিত কাউকে আনলোড এরিয়ায় প্রবেশ করতে দেইনা।

\*লেডাউন দেওয়ার সময় বেল কাটতে গেলে বেল ওয়ার ছিড়ে আহত হতে পারে।

বিধায় সেফটি গার্ড ব্যবহার করি। (পি পি ই)

\*অসাবধানতার জন্য চলন্ত মেশিনে হাত পা কেটে যেতে পারে।

বিধায় সেফটি গার্ড ব্যবহার করি এবং মেশিনে স্টপ মোশন চালু রাখা হয়েছে।

\*বৈদ্যুতিক শক লাগতে পারে।

বিধায় প্রত্যেক মেশিনে আরখিন করা আছে।

\*শব্দ হওয়ায় শ্রবন সমস্যা হতে পারে

ইয়ার প্লাগ ব্যবহার করা হয়।

\*ওয়ার্কসপ এ কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতার জন্য আহত হওয়ার সম্ভবনা আছে।

সেজন্য পি পি ই ব্যবহার হয়।(চশমা,হেলমেট,প্রতিরোধক)

\*নিশ্বাসের সাথে ময়লা যেতে পারে বিধায় মুখে মার্কস ব্যবহার করা হয়।

\* নিয়মিত মিটিং এবং ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করে শ্রমিকদের সচেতন করা হয়।

